



17/9/2026 | SK

Tlačová správa

Testy EÚ odhalili nedostatky v súlade s predpismi v oblasti bezpečnostnej obuvi

Bezpečnostná obuv predstavuje základnú ochranu na mnohých pracoviskách. Keď je nevyhovujúca, dôsledkom sú úrazy a pracovná neschopnosť, narušenie chodu podniku a strata dôvery v ochranné prostriedky. V rámci kampane na testovanie výrobkov financovanej EÚ bolo preskúmaných 83 modelov bezpečnostnej obuvi a zistilo sa, že väčšina z nich (82 %) nespĺňala bezpečnostné a formálne požiadavky EÚ.



Hlavnými nedostatkami boli nedostatočné antistatické vlastnosti a odolnosť proti nárazom a prepichnutiu. Okrem toho boli zistené aj formálne nedostatky a nedostatky spojené s dokumentáciou. Medzi ne patrili: chýbajúce, nejasné alebo nevyhovujúce pokyny na použitie; chýbajúca alebo nesprávna kategória ochrany alebo EÚ vyhlásenie o zhode; a nepripevnené alebo zmazateľné označenie CE.

Prijaté opatrenia

Orgány dohľadu nad trhom (MSA) zakázali predaj alebo stiahli z trhu 24 modelov, 15 hospodárskych subjektov dostalo varovania a pokuty a 4 modely boli stiahnuté od používateľa. Okrem toho boli niektoré online trhoviská vyzvané, aby stiahli príslušné výrobky zo svojich platforiem. V dôsledku tohto prešetrovania bolo už šesť modelov uvedených do súladu s predpismi.

V jednom prípade bola hospodárskemu subjektu uložená pokuta vo výške 7 000 EUR za obuv, ktorá nemala ochranné vlastnosti uvádzané v propagačných materiáloch. Hospodársky subjekt dostal pokyn, aby produkt stiahol z webovej lokality.

Osem krajín

MSA odobrali vzorky 83 párov obuvi v 8 krajinách: Cyprus, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko. 65 % výrobkov bolo zakúpených online a 35 % v kamenných obchodoch.

Po zohľadnení výsledkov výkonnostných testov aj kontroly dokumentácie sa zistilo, že 82 % výrobkov nespĺňalo požiadavky.

Niekoľko zistení poukázalo na problémy s konzistentnosťou výroby. Niektoré topánky síce môžu certifikáciu prejsť ako prototypy, sériové modely dostupné na trhu však vykazujú nedostatky. To sa zdalo ako obzvlášť dôležité v prípade nedostatočnej antistatickej ochrany a odolnosti proti prepichnutiu, kde spôsob, akým sú ochranné komponenty integrované do hotovej obuvi, môže ovplyvniť jej výkonnosť.

Čo môžete urobiť vy?

Pre konečných používateľov platí jasná rada: uistite sa, že úroveň ochrany zodpovedá rizikám danej práce, prečítajte si pokyny na použitie a skontrolujte, či obuv má označenie CE. Dávajte si pozor aj na nejasné alebo prehnané marketingové tvrdenia a skontrolujte [Safety Gate](#), aby ste sa uistili, že výrobok nebol označený za nebezpečný ani stiahnutý od používateľa.

Tieto výsledky zdôrazňujú, prečo musia výrobcovia predávajúci bezpečnostnú obuv v Európe dodržiavať nariadenie (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch. Hospodárske subjekty môžu čeliť stiahnutiu výrobkov z trhu, stiahnutiu od používateľa, pokutám a nárokom na náhradu škody.

Musia zabezpečiť, aby boli označenia, pokyny a bezpečnostné informácie úplné, presné a dostupné v požadovaných národných jazykoch. Na výrobku musia byť uvedené kontaktné údaje zodpovedného hospodárskeho subjektu v EÚ/EHP.

Testovanie v rámci celej EÚ

Testovanie sa uskutočnilo v rámci kampane Spoločných akcií v oblasti súladu výrobkov (JACOP) v roku 2025 v EÚ a krajinách EZVO. JACOP je spoločná európska akcia v oblasti dohľadu nad trhom, ktorá pomáha MSA overovať, či výrobky uvádzané na ich trhy spĺňajú nariadenia EÚ. Európska komisia túto spoluprácu financuje a koordinuje, a tým pomáha MSA vymieňať si postupy, porovnávať zistenia a posilňovať presadzovanie bezpečnosti výrobkov na celom jednotnom trhu.



„Kampane dohľadu nad trhom pomáhajú chrániť podniky pred nekalou hospodárskou súťažou a zabezpečujú, aby výrobky predávané na jednotnom trhu boli pre spotrebiteľov bezpečné,“ uviedla Vanessa Capurso, odborná referentka na GR GROW.

Ak požadujete viac informácií, obráťte sa sem: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en

DG GROW			
EISMEA			
