




Vai liftu buferi atbilst ES prasībām?


ES finansētā kampaņā tika pārbaudīts, vai liftu šahtās uzstādītie triecienu amortizācijas buferi atbilst ES prasībām un attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem.

Kādi izstrādājumi tika testēti?


6 valstīs tika atlasīti 7 hidraulisko un 33 poliuretāna liftu buferu paraugi



Kas tika testēts?




Ātruma
samazināšanās



Atgriešanās sākotnējā
stāvoklī



Šķidruma zudums
(hidrauliskie buferi)



Buferu stāvoklis pēc
testēšanas

Rezultāti

testēti 40 paraugi

Poliuretāna
33 testēti

Hidrauliskie
7 testēti

5

7

28

● Prasībām atbilstoši

● Prasībām neatbilstoši

Ko paveica tirgus uzraudzības iestādes?



Informēja 23 tirgus dalībniekus
par izstrādājumiem, kas neatbilda
prasībām, lūdza viņu viedokli, kā arī
ierosināja korektīvus pasākumus

Piemēroja pārdošanas
aizliegumu 5 izstrādājumiem
bez CE marķējuma



Pieprasīja
pavaddokumentus

Ko jūs varat darīt kā ekonomikas dalībnieks?



Sniegt skaidras un detalizētas
uzstādīšanas un apkopes
pamācības

Nodrošināt, lai visi tehniskie
dokumenti būtu pilnīgi un
atjaunināti, un lai izstrādājums
darbotos atbilstoši prasībām



Vajadzības gadījumā veikt
atkārtotus testus, lai pārliecinātos
par pastāvīgu atbilstību
saskaņotajiem standartiem